

PROTOKÓŁ

z przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Publicznego Przedszkola Nr 1 ul. Pułaskiego 52 w Kaliszu.

W dniu 31.07.2014 r. przeprowadzono, na podstawie art.3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2009r. (Dz.U. nr. 139 poz. 1130 z 2009r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przegląd stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach znajdujących się na terenie Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kaliszu.

Przegląd przeprowadził Główny Specjalista ds. BHP Ireneusz Walczak.

W wyniku przeglądu stwierdzono:

1. Teren przedszkola jest właściwie ogrodzony.
2. Wszystkie otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie przedszkola są zakryte zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
3. Urządzenia higieniczno – sanitarne są utrzymane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.
4. Wyposażenie kuchni i jadalni jest we właściwym stanie higieniczno –sanitarnym jak również technicznym, zapewniającym bezpieczne ich użytkowanie.
5. Urządzenia do zabaw dzieci: huśtawki, karuzela, drabinki są sprawne i utrzymane w dobrym stanie technicznym. Urządzenia te posiadają trwałą, stabilną konstrukcję odpowiednio przymocowaną do podłoża.
6. Drogi komunikacyjne i transportowe oraz dojazdy pożarowe są utrzymane w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników.
7. Stanowiska pracy urządzone są stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności, uwzględniają zasady ergonomii oraz zapewniają pracownikom bezpieczne warunki pracy. Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia w poszczególnych pomieszczeniach i na stanowiskach pracy oraz parametry, takie jak powierzchnia, kubatura, temperatura, wentylacja, oświetlenie elektryczne i naturalne, należy stwierdzić, że te pomieszczenia i stanowiska spełniają wymogi określone w przepisach bhp i p/poż ponieważ, powierzchnie stanowisk pracy zapewniają zatrudnionym swobodę ruchów wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem zasad ergonomii.

8. Sprzęt i urządzenia techniczne eksploatowane w przedszkolu spełniają wymagania bhp w zakresie ich technicznego zabezpieczenia i wyposażenia. Przy wszystkich urządzeniach znajdują się czytelne instrukcje obsługi i bhp. Na bieżąco odbywają się ich przeglądy konserwacyjne, są w dobrym stanie technicznym.

9. Obiekt przedszkolny wyposażony jest w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy. Środki gaśnicze oznakowane są zgodnie z PN, przeprowadzono okresowy przegląd gaśnic. Oznakowanie w zakresie ppoż. jest właściwe (kierunki, drogi, drzwi ewakuacyjne). Instrukcje ogólne ppoż. wywieszono w widocznych miejscach.

10. W budynku przedszkolnym znajdują się instrukcje i regulaminy określające zasady i przepisy bhp uwzględniające aktualne unormowania prawne.

W oparciu o przeprowadzony przegląd jak również na podstawie protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego całego obiektu przeprowadzonego wcześniej przez inspektora nadzoru budowlanego, nie stwierdza się uszkodzeń mogących powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i higieny osób korzystających z obiektu przedszkolnego.

Główny Specjalista
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Ireneusz Walczak

Publiczne Przedszkole Nr 1
62-800 Kalisz, ul. Pułaskiego 52-54
tel. 62 757 57 42
NIP 618-13-52-584

DYREKTOR

mgr Dorota Muszyńska